

揭阳职业技术学院教学日历

二〇二五~二〇二六 学年第一学期

授课计划时数:	48	学时
授课周数:	16	周
每周教学时数:	3	学时

专 业 机电一体化技术

班 别 机电一体化技术(3+证书)251

机电一体化技术(三二分段)251

任课教师 魏毓文

课程名称 公差配合与测量技术

教材名称 《公差配合与测量技术》

系主任(签名) _____

二〇二五年九月五日填

周次	日期	时数	教学方式	教学内容	备注
一	9月8日至 9月14日				
二	9月15日至 9月21日				
三	9月22日至 9月28日	4	讲授 实验	绪论 本课程的学习要求 第1章互换性与标准化 1.1.互换性的概念与作用 实验1 游标卡尺的使用	
四	9月29日至 10月5日	2	讲授	第1章互换性与标准化 1.2 加工误差的概念 1.3 标准化与计量、检测工作	国庆放假,顺延后再做调整
五	10月6日至 10月12日	4	讲授 实验	第2章极限与配合 2.1 基本术语与定义 2.2 标准公差与基本偏差 实验2 螺旋测微量具的使用	国庆放假,顺延后再做调整
六	10月13日至 10月19日	2	讲授	第2章极限与配合 2.3 配合的概念 2.4 配合的分类 2.5 配合公差带	
七	10月20日至 10月26日	4	讲授 实验	第2章极限与配合 2.6 极限制、配合制和基准制 实验3 量块的使用	
八	10月27日至 11月2日	2	讲授	第2章极限与配合 2.7 公差带与配合的选择	
九	11月3日至 11月9日	4	讲授 实验	第3章测量技术基础 3.1 测量基准与量值传递 3.2 计量仪器与测量方法 实验4 极限量规的使用	

十	11月10日至 11月16日	2	讲授	第3章测量技术基础 3.3 测量误差及处理方法 3.4 光滑极限量规	
十一	11月17日至 11月23日	4	讲授 实验	第4章几何公差及检测 4.1 形位公差的概念与分类 4.2 形位公差标注 实验5 万能角度尺的使用	
十二	11月24日至 11月30日	2	讲授	第4章几何公差及检测 4.3 形状公差及公差带 4.4 位置公差及公差带 4.5 跳动公差及公差带	
十三	12月1日至 12月7日	4	讲授 实验	第4章几何公差及检测 4.6 形位公差原则及要求 实验6 形状公差与位置公差的测量	
十四	12月8日至 12月14日	2	讲授	第4章几何公差及检测 4.7 形位公差的选择	
十五	12月15日至 12月21日	4	讲授 实验	第5章表面粗糙度及其检测 5.1 表面粗糙度的定义 5.2 表面粗糙度评定参数 实验7 跳动公差的测量	
十六	12月22日至 12月28日	2	讲授	第5章表面粗糙度及其检测 5.3 表面粗糙度参数的选择及标注	
十七	12月29日至 1月4日	4	讲授 实验	第5章表面粗糙度及其检测 5.4 表面粗糙度的检测 实验8 表面粗糙度的测量	
十八	1月5日至 1月11日	2	讲授	复习、答疑	

说明：此表一式四份，由任课教师填写，于开学前一周内交系办公室，由系主任审核。一份由教师保存；一份由教师所在系办公室和学生所在系办公室作为“教师业务档案”保存；一份送教务处备案。